

ALGUNAS MOTOS PUEDEN NECESITAR UNA PIEZA "T" MÁS GRANDE PARA HACER LA CONEXIÓN AL VACÍO O UNA PIEZA ADICIONAL PARA LA INSTALACIÓN DEL INYECTOR ESTANDAR:

<p>Piezas "T"</p>	 <p>pieza "T" #7 incluida en los kits</p> <p>pieza "T" #7a 10mm para Triumph motores con carburadores</p> <p>pieza "T" #7b 10mm+manguitos de VITON para Triumph motores de inyección</p> <p>pieza "T" #7c 7.5mm Aprilia/Suzuki GSXF</p>
<p>Pieza "T" 7b en un Triumph motor de inyección</p>	
<p>Juego de Arandelas: para unir las dos chapas que hay en el kit</p>	
<p>Abrazadera para soportar el Dual Inyector en la Honda VFR750/ VFR800</p>	 <p>VFR750 Dual Inyector abrazadera</p> <p>VFR800 Dual Inyector abrazadera</p>
	

Garantía**Triumph****Pregunta en tu concesionario si la instalación de un Scottoiler puede afecta la garantía.****Universal Kit**

casa	modelo	no adecuado	adecuado con pieza	piezas adicionales	codigo
Aprilia	Capo Nord, Tuono, Shiver		✓	Tee Connector 7c 6mm Suzuki GSXF600/750	RM-150250
	Futura		✓	Tee Connector 7c 6mm Suzuki GSXF600/750 Juego de arandelas para inyector estándar	RM-150250 SA-0090
CCM	404		✓	Tee Connector 7c 6mm Suzuki GSXF600/750	RM-150250
Ducati	748, 916, 996, Multistrada 1000DS, Senna		✓	Juego de arandelas para inyector estándar	SA-0090
	Monster (2005), S4R	X		Instala el inyector al piñón	
Honda	VFR400, RVF400		✓	Juego de arandelas para inyector estándar	SA-0090
	VFR750, RVF750		✓	Juego de arandelas para inyector estándar	SA-0090
	VFR800i, VFR800Vtec		✓	Juego de arandelas para inyector estándar	SA-0090
Suzuki	GSXF600, GSXF750, SV650 1999-2002 (carburadores)		✓	Tee Connector 7c 6mm Suzuki GSXF600/750	RM-150250
Triumph	Triumph 955i, 955cc motores de inyección después de 1997		✓	Tee Connector 7b con Viton - Triumph	SA-0155
	Sprint ST, Speed Triple (1050)		✓	Tee 7b/Juego de arandelas para inyector estándar	SA-0090
	Tiger (885cc) (hasta 2000)		✓	Tee Connector 7a Triumph	RM-150245
	T509 Speed Triple (antes de 1997)		✓	Tee Connector 7a Triumph	RM-150245
	T595i		✓	Tee Connector 7a Triumph	RM-150245
	Tiger (955cc) (desde 2000)		✓	Tee Connector 7b con Viton - Triumph	SA-0155

Dual Injector

casa	modelo	no adecuado	adecuado con abrazadera	piezas adicionales necesarias	codigo
Aprilia	Futura	X			
Cagiva	Raptor, V-Raptor	X			
Ducati	749, 999, GT1000, Paul Smart 1000LE, Sport 1000, Monsters 2005	X	✓	Se tiene que fijarlo con tornillos:mira la página web	
Honda	VFR750		✓	Dual Injector VFR750 Adapter Kit (7 agujeros)	SA-0094
	VFR800i		✓	Dual Injector VFR800i Adapter Kit (4 agujeros)	SA-0092
	VFR800 VTEC	X		Hay poco espacio disponible	
Yamaha	XJ600 Diversion	X		basculante redondeado: mira la página web	

Touring Kit & Magnum HCR**¿Por qué no pruebas un Lube Tube?**

casa	modelo	no adecuado	adecuado con abrazadera	piezas adicionales/modificaciones	codigo
Aprilia	Capo Nord, Falco, Futura	X		guardabarros no adecuado/ poco espacio entre los tubos y el tubo de escape	
BMW	F650GS, Dakar sin maletas	X		guardabarros no adecuado sin refuerzo	
Ducati	ST4S	X		la luz de la matrícula está bloqueada	
	749, 999	X		guardabarros no adecuado sin refuerzo	
Honda	Blackbird		✓	Debe instalarse más abajo de lo normal para deja despejada la llave del sillón	
	CB1300	X		la luz de la matrícula está bloqueada	
	Fireblade (2004), Hornet 600 (2005), VFR800 VTec	X		guardabarros no adecuado	
Kawasaki	KLV1000	X		la luz de la matrícula está bloqueada	
	W650/ZX12	X		guardabarros no adecuado	
MV Agusta	All models	X		la luz de la matrícula está bloqueada	
Suzuki	DL650/DL1000	X		la luz de la matrícula está bloqueada	
	SV650/SV1000 (2003+)	X		no adecuado para el peso del HCR	